


## Joint de culasse Montage PSA 1.1i Moteur : TU1M / TU9M



**Référence :** BS810

**Prix :** 38.00 €

### **Descriptif :**

Joint de culasse Montage PSA 1.1i Moteur : TU1M / TU9M

Joint épaisseur : 1.27 mm - Ø 73.50

### **Affectations :**

AX 1.0 Moteur : TU9-C1A

SAXO 1.0 Moteur : TU9M-CDZ

SAXO 1.1i Moteur : TU1M-HDZ

AX 1.0I Moteur : TU9M-CDZ

ZX 1.1i Moteur : TU1M-HDZ

C15 1.0 Moteur : TU1M-C1A

106 1.0i Moteur : TU9M-CDZ

106 1.0 Moteur : TU9-C1A

106 1.1 Moteur : TU1-H1A

106 1.1i Moteur : TU1M-HDZ

205 1.1i Moteur : TU1M-HDZ

306 1.1i Moteur : TU1M-HDZ

PARTNER 1.1i Moteur : TU1M-HDZ

[Lien vers la fiche du produit](#)