

Piston côte réparation MURAL Montage PEUGEOT BOXER 2.5 D 12V moteur : DJ5-T9A +0.50 mm



Référence : 0400902

Prix : 154.00 €

Descriptif :

Piston côte réparation MURAL Montage PEUGEOT BOXER 2.5 D 12V moteur : DJ5-T9A +0.50 mm

(Livrée avec segments montés) : 2.25mm / 2.00 mm / 3 mm

Hauteur d'axe : 46.90 mm

Longeur : 80.00 mm

Diamètre axe de piston : 34 mm

Longeur d'axe : 58.00 mm

N° de brut fond.

Ø PISTON : 92.50 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)