

SEGMENTS Côte réparation +0.50 mm GOLF 1.8 & 1.8i Inclu GTI, GTI 16V, GTI G60



Référence : 03475 N2 81.50

Prix : 42.00 €

Descriptif :

SEGMENTS Côte réparation +0.50 mm GOLF 1.8 & 1.8i Inclu GTI, GTI 16V, GTI G60

Alesage 81.50 mm

Segments de feu 1.50 mm

Segment Etanches 1.75 mm

segment Racleurs : 3.00 mm

Affectations :

Audi :

S4 / S6 2.2 T 20v Mot : AAN

S2 2.2i Mot : ABY

RS2 2.2i Mot : ADU

SEAT

LEON 2.8i 24 v CUPRA 4 Mot : AUE

ALHAMBRA 2.8i 24 v VR6 Mot : AYL

CORDOBA / IBIZA / TOLEDO 1.8i Mot : ABS

VOLKSWAGEN :

CORRADO 1.8i 16v Mtr : KR

CORRADO 1.8i G60 Mtr : PG

CORRADO 2.9i VR6 Mtr : ABV

GOLF 1.8 8s Mtr : RH / GX / GU

GOLF 1.8i 8s Mrt : JH / 2H / 2H

GOLF 1.8i GTi Mtr : PB / EV / DX

GOLF 1.8i GTi G60 Mrt : PG / 1H

GOLF 1.8i GTi 16V Mrt : KR / PL

GOLF 2.3i 20v VR5 Mtr: AQN

GOLF 2.3i V5 Mtr: AGZ

GOLF 2.8i 24V VR6 Mtrt : AQP / AUE / BDE

GOLF 2.8i VR6 Mtr : AAA

GOLF 2.9i VR6 Mtr : ABV

NEW BEETLE 2.3i 20v V5 Mtr : AQN

TRANSPORTER 2.8i 24v VR6 Mtr : AMV

[Lien vers la fiche du produit](#)