

Joint de culasse LAND ROVER 2.5 TD5 (15P)



Marque : PAYEN

Référence : AB59000

Prix : 69.00 €

Options disponibles :

épaisseur joint de culasse : 1.20 mm, 1.27 mm, 1.35 mm

Descriptif :

Joint de culasse PAYEN pour LAND ROVER 2.5 TD5 (15P)

Réf : AB5900

Épaisseur : 1.20 mm / 2 trous

Épaisseur : 1.27 mm / 1 trous

Épaisseur : 1.35 mm / 3 trous

Alesage : 84.45 mm

Montage sur moteur :

DISCOVERY 2.5 TD5

DISCOVERY 2.5 TD5

LAND ROVER DEFENDER 90 2.5 TD5
LAND ROVER DEFENDER 110 2.5 TD5

LAND ROVER DEFENDER 130 2.5 TD5

Moteur : 15P

Nb cyl. 5

[Lien vers la fiche du produit](#)